

AVISO DE DISPENSA
(Processo Administrativo n.º 3147/2024)

Torna-se público que o Fundo Municipal de Educação de Goiandira, realizará Dispensa de licitação, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso I nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável.

Para maiores informações e recebimento de proposta, encaminhar no seguinte e-mail comprasgoiandira@gmail.com

Data de abertura: 09/08/2024

Data de encerramento 14/08/2024

Objeto de contratação:

| Produto/Serviço | Unidade de medida | Qtde Solicitada |
|--|-------------------|-----------------|
| TROCAR REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA(PRK-0879) | UNIDADE | 1,00 |
| REVISAR RODAS(PRK-0879) | UNIDADE | 4,00 |
| TROCAR CUIÇA DE FREIO DIANTEIRA(PRK-0879) | UNIDADE | 1,00 |
| TROCAR CATRACA DE FREIO(PRK-0879) | UNIDADE | 1,00 |
| EMBUCHAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO(PRK-0879) | UNIDADE | 1,00 |
| EMBUCHAR ESTABILIZADOR TRASEIRO(PRK-0879) | UNIDADE | 1,00 |
| TROCAR AMORTECEDEDORES(PRK-0879) | UNIDADE | 4,00 |
| DIAGNOSTICO SCANNER(PRK-0879) | UNIDADE | 1,00 |
| ENCHER O EIXO DO SEM FIM DA CAIXA(PRK-0879) | UNIDADE | 1,00 |
| FEIXE DE MOLA TRASEIRO(PRK-0879) | UNIDADE | 1,00 |
| TROCAR ROLAMENTO DE CENTRO DO CARDAN E SOCORRO(PRK-0879) | UNIDADE | 1,00 |
| TROCAR REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA(QTQ-9804) | UNIDADE | 1,00 |
| PROGRAMAÇÃO DE MODULO(QTQ-9804) | UNIDADE | 1,00 |
| ENCHER E RECUPERAR EIXO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA(QTQ-9804) | UNIDADE | 1,00 |
| FAZER LIMPEZA SISTEMA DIREÇÃO HIDRAULICA(QTQ-9804) | UNIDADE | 1,00 |

| | | |
|---|---------|------|
| REVISAR RODAS(QTQ-9804) | UNIDADE | 4,00 |
| TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS(QTQ-9804) | UNIDADE | 2,00 |
| EMBUCHAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO(QTQ-9804) | UNIDADE | 1,00 |
| EMBUCHAR ESTABILIZADOR TRASEIRO(QTQ-9804) | UNIDADE | 1,00 |
| SOLDAR PARAFUSOS DE RODA(OND5E24) | UNIDADE | 4,00 |
| TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS(OND5E24) | UNIDADE | 2,00 |
| FEIXE DE MOLA TRASEIRO(OND5E24) | UNIDADE | 2,00 |
| CORTAR GRAMPOS DO FEIXE DE MOLA(OND5E24) | UNIDADE | 2,00 |
| FURO E CORTE DE MOLAS(OND5E24) | UNIDADE | 2,00 |
| FEIXE DE MOLA DIANTEIRO(OND5E24) | UNIDADE | 1,00 |
| SOLDAR REDUTOR DO CARDAN(OND5E24) | UNIDADE | 1,00 |
| RECUPERAR EIXOS DO REDUTOR(OND5E24) | UNIDADE | 2,00 |
| FAZER BUCHAS DO REDUTOR(OND5E24) | UNIDADE | 4,00 |
| EMBUCHAR E MONTAR O REDUTOR DO CARDAN(OND5E24) | UNIDADE | 1,00 |
| TROCAR BORRACHA DA CUIÇA DATRAÇÃO(OND5E24) | UNIDADE | 1,00 |
| TIRAR E COLOCAR RADIADOR E INTERCOOLER(QTQ9844) | UNIDADE | 1,00 |
| LAVAR RADIADOR(QTQ9844) | UNIDADE | 1,00 |
| TROCAR AMORTECEDORES(QTQ9844) | UNIDADE | 4,00 |
| EMBUCHAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO(QTQ9844) | UNIDADE | 1,00 |
| EMBUCHAR BRAÇO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO(QTQ9844) | UNIDADE | 1,00 |
| TROCAR CRUZETA DO CARDAN(QTQ9844) | UNIDADE | 1,00 |
| DIAGNOSTICO SCANNER(QTQ9844) | UNIDADE | 1,00 |
| TROCAR CALÇOSTRASEIROS DO MOTOR(QTQ9844) | UNIDADE | 2,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANDIRA

Thalita G. O. Almeida

THALITA GABRYELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO